

FACTURA

Serie ITS Numar 2695

Data 29.01.2021 Scadent la 28.02.2021



- RON -

Furnizor

Client

S.C.INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO38189005 RC J40/15452/2017

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 000 RON

MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. DUDESTI,

BUCURESTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 242

NR.191

Banca GARANTIBANK AGENTIA UNIRII

IBAN RO54 UGBI 0000 0220 3264 5RON

Banca Trezoreria Sector 3

IBAN RO85 TREZ 7035 069X XX01 9401

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	SERVICII DE ADMINISTRARE, MENTENANTA PREVENTIVA SI CORECTIVA PENTRU ECHIPAMENTELE MONTATE PRIN PROIECTUL "EXTINDEREA PROIECTULUI CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATII IN SECTORUL 3" CF CTR 1936/07.07.20(PRESTATOR), 404915/25.06.20(ACHIZITOR) IANUARIE 2021- CF SIT DE PLATA	SERV	1.000	40 320.0000	40 320.00	7 660.80

Termen de plata: 30 ZILE

Date privind expeditia

40 320.00

7 660.80

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Total

47 980.80

Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29

Contract de prestari servicii nr. 404915 / 25.06.2020 (nr. ITS3 1936/01.07.2020)
Act aditional nr. 1 / 22.12.2020

Denumire contract : „Servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă/pentru echipamentele montate prin proiectul „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”

Achizitor : SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Luna de prestare : IANUARIE 2021

SITUATIE DE PLATĂ - SERVICII DE ADMINISTRARE, MENTENANȚĂ PREVENTIVĂ - LUNA IANUARIE

NR. CRT.	DENUMIRE SERVICIU	U.M.	CANT.	PRET UNITAR FARA TVA/ CAMERA/ LUNA	PRET TOTAL FARA TVA/ LUNA	TVA	VALOARE TOTALA CU TVA
1	SERVICII DE ADMINISTRARE, MENTENANTA PREVENTIVA : a) revizii lunare (verificari software, curatenie DC) b) revizii semestriale (generator, clima, videowall) c) revizii trimestriale (switch-le core de inel (T2/T3), citire contoare, integritatea traseelor, cutii CV, curatare CV)						
	Camere active luna ianuarie	buc	500	80.64 lei	40,320.00 lei	7,660.80 lei	47,980.80 lei

ACHIZITOR :
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

PRESTATOR :
ITS3 S.R.L.

Director General Adjunct
Grosu Cristinela



PROCES VERBAL¹

Tip intervenție: <input type="checkbox"/> Garanție / <input type="checkbox"/> Revizie / <input type="checkbox"/> Intervenție / <input type="checkbox"/> Constatare
Beneficiar: PS3
Data sesizării:
Solicitant: PLS3
Problemă sesizată:
Sistem de alarmare împotriva efracției (sistem de supraveghere video): ITS3
Data constatării/ intervenției: 04.01.2021-08.01.2021
Personal prestator care asigură constatarea/ intervenția: cu aviz IGPR nr. Andrei Pirjoloiu
Problemă constatată:
Operațiuni efectuate: S-a efectuat revizia la tronsonul compus din urmatoarele cutii de pe blocuri: C28 - N Grigorescu, Nr. 18, Bl. B3 bis C29 - A. Stanila, Nr. 6, Bl. H10 C30 - A. Stanila 2, Bl. H12, Sc.5 C31 - Str. Rotunda 10, Bl.Y2A C32 - Str. Rotunda 8, Bl. Y2C C33 - C. Ressu nr. 57A, Bl. Y2B C34 - Camil Ressu, nr. 57, Bl. H13 C35 - Camil Ressu, nr.55, BL. N12 C37 - C. Ressu 49, BL. H26 C38 - Camil Ressu, nr.39, BL. Z5

¹ Prezentul Proces Verbal este parte integrantă din Jurnalul de Service pentru sistemul de alarmare împotriva efracției (sistem de supraveghere video)

C39 - C. Ressu nr. 37, Bl. Z4

C40 - Camil Ressu, nr.35, Bl. N5

C41 - Camil Ressu 33, Bl. N4

C42 - C. Ressu 31. Bl. N3

C43 - Camil Ressu nr.31, Bl. N3B

C44 - Camil Ressu nr. 29, Bl. N2

C45 - C.Ressu nr. 27, BL. N1

C46 - L. Rebreanu 3, Bl.53

La locatiile mai sus mentionate s-a verificat integritatea cablurilor FTP, a Fibrei Optice, a switch-ului si s-a curatat de praf cutia cat si echipamentele aflate in aceasta, s-au sters lentilele camerelor.

Materiale/ echipamente folosite cu/ fără deviz aprobat:

Observații:

Locatiile functioneaza in parametrii normali.

REPREZENTANT SOLICITANT,

NUME: Daniela Gițoi

SEMNĂTURĂ



REPREZENTANT PRESTATOR,

NUME: Andrei-Sorin Pirjoloiu

SEMNĂTURĂ



PROCES VERBAL¹

Tip intervenție: <input type="checkbox"/> Garanție / <input type="checkbox"/> Revizie / <input type="checkbox"/> Intervenție / <input type="checkbox"/> Constatare
Beneficiar: PS3
Data sesizării:
Solicitant: PLS3
Problemă sesizată:
Sistem de alarmare împotriva efracției (sistem de supraveghere video): ITS3
Data constatării/ intervenției: 11.01.2021-15.01.2021
Personal prestator care asigură constatarea/ intervenția: cu aviz IGPR nr. Andrei Pirjoiu
Problemă constatată:
Operațiuni efectuate: S-a efectuat revizia la tronsonul compus din urmatoarele cutii de pe blocuri: C47 - L. Rebreanu 5, Bl. 52, C48 - D. Murgului 42, Bl. 52B C49 - L. Rebreanu 7, Bl. 51 C50 - Int. Reconstructie Nr. 10 C51 - Scoala nr. 86 C52 - Str. Lotrioara 20 C53 - S. Lotrioara 15, Bl. V37 C54 - Str. Lotrioara nr. 13, Bl. V36 C55 - A Fuiorului 2-6, Bl. Y3A C56 - Str. Rotunda 1-4 Bl. Y1A

¹ Prezentul Proces Verbal este parte integrantă din Jurnalul de Service pentru sistemul de alarmare împotriva efracției (sistem de supraveghere video)

C57 - Str. Rotunda 1-4 Bl Y1B

C98 - C. Ressu 42, Bl. A12

C99 - C. Ressu 44, Bl. C4

C100 - C. Ressu 34, Bl. A10

C101 - C. Ressu 36, Bl. C12

C102 - C. Ressu 32, Bl. C11

C103 - C. Ressu 30, Bl. A8bis

C104 - C. Ressu nr. 28, Bl. A8

C105 - C. Ressu nr. 24, Bl. A7BIS

La locatiile mai sus mentionate s-a verificat integritatea cablurilor FTP, a Fibrei Optice, a switch-ului si s-a curatat de praf cutia cat si echipamentele aflate in aceasta, s-au sters lentilele camerelor.

Materiale/ echipamente folosite cu/ fără deviz aprobat:

Observații:

Locatiile functioneaza in parametrii normali.

REPREZENTANT SOLICITANT,

NUME: Daniela Gițoi

SEMNĂTURĂ



REPREZENTANT PRESTATOR,

NUME: Andrei-Sorin Pirjoloiu

SEMNĂTURĂ



PROCES VERBAL¹

Tip intervenție: <input type="checkbox"/> Garanție / <input type="checkbox"/> Revizie / <input type="checkbox"/> Intervenție / <input type="checkbox"/> Constatare
Beneficiar: PS3
Data sesizării:
Solicitant: PLS3
Problemă sesizată:
Sistem de alarmare împotriva efracției (sistem de supraveghere video): ITS3
Data constatării/ intervenției: 18.01.2021-22.01.2021
Personal prestator care asigură constatarea/ intervenția: cu aviz IGPR nr. Andrei Pirjoloiu
Problemă constată:
Operațiuni efectuate: S-a efectuat revizia la tronsonul compus din urmatoarele cutii de pe blocuri: C107 - Str. Drumul Gura Calitei 4-32, Bl. 7 C108 - Cresa Potcoava C109 - Aleea R. Sarat 11, Bl. 19A C111 - Danubiu 6, Bl. 6E C112 - Ramnicul Sarat nr. 27, Bl. 10BIS C113 - Str. Sold. Spiridon Matei nr. 3, Bl.10 C114 - Str. Nicolae Pascu nr. 2, Bl. R1 C115 - Str. Nicolae Pascu nr. 4, Bl. R2 C116 - Nicolae Sebe nr.5, Liceul Anghel Salygn C119 - str. Codrii Neamtului nr. 17, Bl. NB2A

¹ Prezentul Proces Verbal este parte integrantă din Jurnalul de Service pentru sistemul de alarmare împotriva efracției (sistem de supraveghere video)

- C120 - Str. Codrii Neamtului nr. 1, Bl. 1**
C121 - Str. Codrii Neamtului nr. 9, Bl. C2B
C125 - 1 Dec. 1918, nr. 50, Bl. 11
C127 - 1 Dec. 1918, nr. 41, Bl. P108
C128 - Ghita Serban 18, Bl. 8E
C130 - Plutonier Petre Ionescu nr. 6, Bl 6B
C131 - Plt. Radu Gheorghe nr 1, Bl.16
C132 - Str. Becatei nr. 8, Bl. U26
C133 - 1 Dec. 1918 nr. 53, Bl. P2
C134 - T. Pallady 23, Bl. V10
C135 - T. Pallady nr. 25, Bl. V11
C136 - str. Armenis nr. 10, Bl. J5

La locatiile mai sus mentionate s-a verificat integritatea cablurilor FTP, a Fibrei Optice, a switch-ului si s-a curatat de praf cutia cat si echipamentele aflate in aceasta, s-au sters lentilele camerelor.

Materiale/ echipamente folosite cu/ fără deviz aprobat:

Observații:

Locatiile functioneaza in parametrii normali.

REPREZENTANT SOLICITANT,

NUME: Daniela Gîțoi


SEMNĂTURĂ



REPREZENTANT PRESTATOR,

NUME: Andrei-Sorin Pirjoloiu

SEMNĂTURĂ



PROCES VERBAL¹

Tip intervenție: <input type="checkbox"/> Garanție / <input type="checkbox"/> Revizie / <input type="checkbox"/> Intervenție / <input type="checkbox"/> Constatare
Beneficiar: PS3
Data sesizării:
Solicitant: PLS3
Problemă sesizată:
Sistem de alarmare împotriva efracției (sistem de supraveghere video): ITS3
Data constatării/ intervenției: 25.01.2021-29.01.2021
Personal prestator care asigură constatarea/ intervenția: cu aviz IGPR nr. Andrei Pirjoliu
Problemă constată:
Operațiuni efectuate: S-a efectuat revizia la tronsonul compus din urmatoarele cutii de pe blocuri: C137 - T. Pallady 27, Bl. G3bis C138 - str. Jan Steriadi nr. 2, Bl.G4 C139 - Aleea Perisoru nr. 14, Bl. 4B C141 - Str. Drumul Gura Calitei 4-32, Bl. 1 C142 - Str. Drumul Gura Calitei 4-32, Bl. 5 C143 - Str. Drumul Gura Calitei 4-32, Bl. 3 C144 - T. Pallady nr. 24, Bl. R11 C146 - T. Pallady nr. 7-13, Bl. R5 C147 - T. Pallady nr. 7-13, Bl. R5 C149 - T. Pallady 5, Bl. X4

¹ Prezentul Proces Verbal este parte integrantă din Jurnalul de Service pentru sistemul de alarmare împotriva efracției (sistem de supraveghere video)

C150 - Stelian Mihale 5, BI3

C151 - str. Patulului nr. 4 ,Bl. V9

C152 - T.Pallady nr. 1, BI 26

C153 - str. Minis nr. 6, Bl. PM90

C154 - Stelian Mihale nr. 17, X8

C155 - str. Stelian Mihale nr. 7, Bl. PM95

C156 - N. Grigorescu nr. 51, Piata Titan

C157 - str. sold. Tudor Ion nr.1, Bl. 8

C158 - str, sold. Tudor Ion nr. 4, Bl. 5

C159 - Str. Postavarul nr. 9, Bl. E4

La locatiile mai sus mentionate s-a verificat integritatea cablurilor FTP, a Fibrei Optice, a switch-ului si s-a curatat de praf cutia cat si echipamentele aflate in aceasta, s-au sters lentilele camerelor.

Materiale/ echipamente folosite cu/ fără deviz aprobat:

Observații:

Locatiile functioneaza in parametrii normali.

REPREZENTANT SOLICITANT,

NUME: Daniela Gițoi

SEMNĂTURĂ



REPREZENTANT PRESTATOR,

NUME: Andrei-Sorin Pirjoloiu

SEMNĂTURĂ

